



FCC aqualia S.A.

CIF: A 26019992

C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo

C. P.: 33010

Tif.: 985 98 55 64

Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	aqualia	Teléfono	
Población	Santander	Fax	
Dirección	Paseo General Dávila, 330	Provincia	Cantabria

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua Continental No Tratada	Fecha Recepción	03/06/2026
Municipio	Santander	Fecha Inicio Análisis	03/06/2026
Punto de Muestreo	PTM Manantiales La Molina	Fecha Fin Análisis	12/06/2026
Punto de Toma	PTM Manantiales La Molina	Código Muestra	N1-26-008861
Origen del agua	-	Código LIMS	1811547
Fecha Toma	02/06/2026	Tipo de Análisis	Análisis actividad alfa total, beta resto, radón y dosis
Recogida por	Cliente	Muestra Recibida	Muestra líquida en varios envases
PM SINAC	152842 - PM - LA MOLINA, MANANTIALES		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE				
* Cloro libre	mg/l	* Temperatura	19,8	°C
		* pH	7,67	Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Sustancias Radiactivas				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD 3/ 2023 (1) Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
* Actividad alfa total	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/l	0,0644		0,1
* Actividad beta resto	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/l	<0,04		1,0
* Radón	PNT-aq-N-Radon(1)	Bq/l	<5,0		500
* Dosis Indicativa Total	Cribado	mSv/año	<0,10		0,10

NOTA RADIATIVIDAD: La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable

OBSERVACIONES
Hora de toma: 8:35 (dato aportado por el cliente)

NOTAS FINALES
- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. - Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio. - Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente. - La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio. - El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación. - El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. - El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Nº informe: **N1-26-008861-1**



FCC aqualia S.A.

CIF: A 26019992

C/ Irlanda, 11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo

C. P.: 33010

Tif.: 985 98 55 64

Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra	N1-26-008861
----------------	---------------------

El Responsable Técnico del Laboratorio



Jorge Suarez
16/06/2026