INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-26-014003-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tlf.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº531 / LE1110

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa	**aqualia**	Teléfono	
Población	**Santander**	Fax	
Dirección	**Paseo General Dávila, 330**	Provincia	**Cantabria**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

Tipo de Muestra	**Agua Continental No Tratada**
Municipio	**Santander**
Punto de Muestreo	**PTM Manantiales La Molina**
Punto de Toma	**PTM Manantiales La Molina**
Origen del agua	**-**
Fecha Toma	**01/09/2026**
Recogida por	**Cliente**
PM SINAC	**152842 - PM - LA MOLINA, MANANTIALES**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción	**02/09/2026**
Fecha Inicio Análisis	**02/09/2026**
Fecha Fin Análisis	**11/09/2026**
Código Muestra	**N1-26-014003**
Código LIMS	**1850735**
Tipo de Análisis	**Análisis actividad alfa total, beta resto, radón y dosis**
Muestra Recibida	**Muestra líquida en varios envases**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre	mg/l	* Temperatura	22,6	ºC
		* pH	7,66	Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Sustancias Radiactivas

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD 3/2023 (1) Min.	Máx.
Actividad alfa total	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/l	**<0,04**			0,1
Actividad beta resto	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/l	**<0,04**			1,0
Radón	PNT-aq-N-Radon(1)	Bq/l	**<5,0**			500
* Dosis Indicativa Total	Cribado	mSv/año	**<0,10**			0,10

NOTA RADIACTIVIDAD: *La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable*

OBSERVACIONES

El cliente no aporta la hora de toma de la muestra, por lo que la concentración de actividad de radón se estima utilizando las 00:00 h como hora de toma

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-26-014003-1**

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº531 / LE1110

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tlf.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	
Código Muestra	**N1-26-014003**

El Responsable Técnico del Laboratorio

Jorge Suarez
11/09/2026